



Al Sindaco

COMUNE DI CAVEDINE

comune@pec.cavedine.tn.it

Cavedine, 18 settembre 2025

INTERROGAZIONE n. 2/2025

a sensi dell'articolo 15 del Regolamento Interno del Consiglio Comunale

Oggetto: impianto semaforico fuori servizio a Vigo Cavedine

Premesso che:

- l'impianto semaforico collocato a Vigo Cavedine, all'incrocio tra la SP84, via Rocchetta e via Croseta, è stato installato quale misura di messa in sicurezza del sito, su sollecitazione dei residenti e in seguito ad alcuni incidenti, anche di particolare gravità, nonché per contenere la velocità dei veicoli in transito e consentire l'attraversamento pedonale in sicurezza
- in sede di Consiglio Comunale del 28 luglio 2025 il Sindaco ha comunicato che il disservizio era stato segnalato e che era stata inoltrata richiesta di intervento a ditta specializzata per il ripristino dell'impianto;
- alla data odierna l'impianto semaforico risulta tuttora fuori servizio;

Tutto ciò premesso, si interroga il Sindaco e la Giunta comunale per sapere:

1. se l'Amministrazione ritenga attualmente garantita la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nell'area della SP84 e nelle vie Rocchetta e Croseta, alla luce del mancato funzionamento del semaforo;
2. se e con quali tempi l'Amministrazione intende procedere al ripristino completo e funzionale dell'impianto semaforico;
3. gli estremi del provvedimento di incarico alla ditta specializzata (dati, protocollo, oggetto dell'incarico) e copia della corrispondenza intercorsa;
4. quali sono le ragioni del ritardo nell'intervento di ripristino e quali azioni siano state o si intendono adottare per eliminarlo e prevenire futuri disservizi.

Si richiede risposta scritta ai sensi del Regolamento Interno del Consiglio Comunale.

La Capogruppo

Conti Cristina

gruppo consiliare Insieme per crescere