
P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

| NUMERO DI SCHEDA | 225 | FOGLIO DI MAPPA | 2 |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|--|
| COMPRENSORIO | C5 VALLE DELL'ADIGE | N. DI PARTICELLA ED. | 79/1 |
| COMUNE AMMINISTRATIVO | CAVEDINE | UNITA' EDILIZIA | 30 |
| COMUNE CATASTALE | CAVEDINE | DATA RILIEVO | 9/6/95 |
| INDIRIZZO / LOCALITA' | BRUSINO | RILEVATORE | NORA VENTURINI |
| NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOG | RAFICO C 30 | | A STATE OF S |



| | | The same of the sa | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| | Tipologia funzionale | | | 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | |
| 1 | edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle | B C D | malghe baite | | |
| 2 | Epoca di costruzione | | anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 | 8C 6 4 | |
| 3 | Tipologia architettonica storica | | alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione | 8 6 * 0 | |
| 4 | Permanenza dei caratteri formali tradizionali | | volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE | 2 ½ 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 3 | |
| 5 | Degrado | | nullo medio elevato | × | |
| 6 | Grado di utilizzo | | utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono | X | |
| 7 | Spazi di pertinenza | 9 - - - | alta qualità media qualità bassa qualità | × | |
| 8 | Vincoli legislativi | *************************************** | | (| |
| 9 | Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISTRUTTURAZIONE INTERNA | | | | |
| 10 | Note: Edificio residenziale completamente ristrutturato con cornici in pietra alle finestre e ad un portone | | | | |

PROGETTO

| 11 | Categoria di intervento prevista RISTRUTTURAZIONE | |
|----|--|--|
| 12 | Vincoli particolari tipo di vincolo | |
| 13 | Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza | |
| 14 | Fronte di pregio | |