_	?	?
็	4	J

	Tipologia funzionale				
1	edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	malghe baite	E F G H	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4	
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi TOTALE	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0	
5	Degrado		nullo medio elevato	х	
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono		
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	X	
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente RISANAMENTO CONSERVATIVO				
10	Note: Edificio residenziale con cornici in pietra lavorata alle finestre e ai portoni, la copertura è in coppi. E' ammessa la ricostruzione della parte sommitale in modo fedele all'originale compreso il manto di copertura che risulta essere fronte di pregio verso Piazza Italia.				

PROGETTO

11	Categoria di intervento prevista RISANAMENTO	
12	Vincoli particolari tipo di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	
14	Fronte di pregioSI	

P.R.G. - I.S. Piano regolatore generale insediamenti storici

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

NUMERO DI SCHEDA	523	FOGLIO DI MAPPA	14
COMPRESORIO	C5 VALLE DELL'ADIGE	N. DI PARTICELLA ED.	161
COMUNE AMMINISTRATIVO	CAVEDINE	UNITA' EDILIZIA	212
COMUNE CATASTALE	CAVEDINE	DATA RILIEVO	8/6/95
INDIRIZZO / LOCALITA'	CAVEDINE	RILEVATORE	NORA VENTURINI
NUMERO DI RIFERIMENTO FOTOG	RAFICO B 209		

